


## 直交クランプ使用についての重要なお知らせ

### 【発生事例】

- ①直交クランプで直角(90度)にならない物がある。
- ②直交クランプを構成する1対の単クランプが破断して返却される物がある。

### 【発生原因】

右図の様に足場パイプを片側だけで支持した場合  
その端部に荷重が加わると予想以上のせん断力  
が働き、直交接合リベットが変形もしくは破断する。  
(この場合右図Lが大きいほど容易に破断に至る)



**【検証実験】** 足場の縦地に、直交クランプで2mのパイプを固定して端部に人力で荷重をかけてみる。(L=約1.8m)

➡ ③直交リベットが破断し始める ➡ ④完全に直交リベットが破断

➡ ②パイプの端部に荷重をかける



### « クランプ使用上の注意点 »

- ①クランプで張り出した足場パイプに片荷重をかけないで下さい。
  - ②クランプは、1本の単管パイプに必ず2個以上で使用して下さい。
  - ③クランプの許容強度(直交=4.9KN・自在=3.43KN)の範囲内で使用して下さい。
  - ④クランプのボルトの締め付けは、ラチェット・スパナ等、適合する工具を使用して下さい。(締め付トルクは、3.43KN/cm程度とする)
  - ⑤クランプを高所から落としたり、ハンマー等で叩かないで下さい。
- \* 直角にならない、或いはガタツキのある直交クランプを発見した場合には  
絶対に使用しないで下さい。